



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Alkmaar
T.a.v.
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Olonummer
8023189

Onze referentie
1459987

Datum 20 november 2023
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Naam	Schermer Molens
Postcode/plaats	Ursem, Oterleek, Stompetoren, Schermerhorn, Zuidschermer
Gemeente/provincie	Alkmaar; Noord-Holland;
Monumentnummer	33114, 33115, 531075, 531077, 531078, 33095, 33096, 33097, 33101, 33102, 33103, 33106, 33107, 7085

Geacht college,

Op 3 november 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemde monumenten op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden het volgende voorschrift:

- Voorafgaand aan de installatie van de zonnepanelen dient de wijze waarop de bijbehorende installaties en bedradingen in de monumentale molens worden ingepast, ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Voorliggend aanvraag betreft plaatsen van zonnepanelen op dertien molenerven, van bovengenoemd rijksmonumentale molens in eigendom en beheer bij de Schermer Molens Stichting.

Motivering

Voorliggend plan is in lijn met de ambitie die mede door de RCE wordt onderschreven dat ook erfgoed waar mogelijk een bijdrage moet leveren aan de energietransitie. De wijze waarop hier voor inpassing van zonnepanelen in de aanleg rond het monument is gekozen is in lijn met de advieslijn van de RCE. Door zorgvuldige vormgeving en locatiekeuzes binnen de erfensembles, is de visuele verstoring naar mijn overtuiging tot het minimum beperkt.

Hoe de installatie en bedrading in de molen wordt vormgeven en uitgevoerd is in de aanvraag nog niet uitgewerkt. De impact kan nu dus ook niet worden beoordeeld. Ik adviseer een overspanningsbeveiliging in de meterkast aan te leggen, om brandrisico bij blikseminslag te voorkomen. Ik adviseer uw gemeente een nadere uitwerking van de installatie aan te laten leveren, alvorens met de uitvoering wordt begonnen.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,